

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным
учреждением детским садом
комбинированного вида № 29
города Ставрополя



М.Е. Нехаева
« 01 » 20 20 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект образования.
- 1.2. Адрес объекта: 355012, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 57А.
- отдельное стоящее здание, состоящее из 2 этажей, 6171 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); есть 30 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1964 г., последнего капитального ремонта: капитальный ремонт 1994 год, 2009 год (ремонт пищеблока).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего: при наличии финансирования,
капитального: при наличии финансирования.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №29 города Ставрополя (сокращенное наименование МБДОУ д/с № 29.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355012, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 57А.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление (Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления от 01 января 2004 года № 29 (копия прилагается)).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*):
– Комитет образования администрации города Ставрополя.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
– Комитет образования администрации города Ставрополя,
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 85.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя является объектом образования.

2.2. МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя осуществляет предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования; организацию и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками. Основными целями деятельности Учреждения являются: охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.

2.3. МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя услуги населению предоставляются на заявительной основе на объекте.

2.4. МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя услуги в сфере образования предоставляются детям дошкольного возраста.

2.5. МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя услуги в сфере образования предоставляются следующим категориям инвалидов:

инвалиды,

- передвигающиеся на коляске;
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- нарушениями зрения;
- нарушениями слуха;
- нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность 298 чел.;

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 298 чел.;
- вместимость 298 чел.;
- пропускная способность 298 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На остановочных пунктах вблизи МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя в пешей доступности отсутствуют остановочные пункты.

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя отсутствуют.

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма (ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски или ходунков; инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски, костылей, тростей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ст. 14, 15, 17 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах») одинокие (одиноко проживающие) граждане, достигшие 80 и более лет и инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по перевозке и сопровождению.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: более 500 м;

3.2.2. время движения (пешком) 9 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» с учетом СП 59.13330-2012 и СП 59.13330-2016

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С, К)	1-10

2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	1-8,10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	11,12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, У) ДУ(С,Г) ВНД(К)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(О, С) ДЧ – И (Г, У) ВНД(К)	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, У) ДУ(С,Г)	1-12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С,К)	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С, К) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С)

		Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников. ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников. ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников. ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С,0) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников. ВНД(К)

		Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (О, К, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С, К) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников.
8.	Все зоны и участки	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников. ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория,	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К)

	прилегающая к зданию (участок)	Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, У) ДУ (С,Г) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, У) ДУ (С, Г) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя
8.	Все зоны и участки	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С,) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования
в рамках исполнения: Мероприятия по проведению работ по адаптации объекта не предусмотрены в целевых программах и планах

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*) согласование со Ставропольской городской организацией Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата документа	утверждения
1.	Анкеты (информации об объекте)	№ _____	от «__» _____	20__ г.
2.	Акта обследования объекта	№ _____	от «__» _____	20__ г.

Нехаева
Марина
Евгеньевна

Заведующий муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
детским садом
комбинированного вида № 29
города Ставрополя



СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев
Владислав
Сергеевич

Председатель Ставропольской
МО «Всероссийское общество
инвалидов»





УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
детским садом комбинированным
видом № 29
города Ставрополя

М.Е Нехаева

« 15 » 01 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

г. Ставрополь

« 15 » 01 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект образования.

1.2. Адрес объекта: 355012, Российская Федерация, Ставропольский край,
город Ставрополь, улица Ленина, 57А.

- здание 2 этажей, 6171 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); есть 30 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1964г., последнего капитального ремонта:
капитальный ремонт здания 1994 год, 2009 год (ремонт пищеблока).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего: при наличии финансирования,

капитального: при наличии финансирования.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №29 города Ставрополя (сокращенное наименование МБДОУ д/с № 29

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355012, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 57 А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя является объектом образования.

2.2. МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя осуществляет предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования; организацию и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками. Основными целями деятельности Учреждения являются: охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.

2.3. МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя услуги населению предоставляются на заявительной основе на объекте.

2.4. МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя услуги в сфере образования предоставляются детям дошкольного возраста.

2.5. МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя услуги в сфере образования предоставляются следующим категориям инвалидов:

инвалиды,

- передвигающиеся на коляске;
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- нарушениями зрения;
- нарушениями слуха;
- нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность 298 чел.;

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 298 чел.;
- вместимость 298 чел.;
- пропускная способность 298 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На остановочных пунктах вблизи МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя в пешей доступности отсутствуют остановочные пункты.

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя отсутствуют.

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма (ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски или ходунков; инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски, костылей, тростей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ст. 14, 15, 17 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах») одинокие (одиноко проживающие) граждане, достигшие 80 и более лет и инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по перевозке и сопровождению.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: более 500 м;

3.2.2. время движения (пешком) 9 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К)	1-10
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	1-8, 10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	11-12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, У) ДУ(С, Г)	1-12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К)	

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ (С, К) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников.
2	Вход (входы) в	ДЧ – И (О, Г, У)

	здание	Соответствие нормативам отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников. ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников. ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, У) Соответствие нормативам отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников. ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников. ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, У) Соответствие нормативам отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (С, Г)

		Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (С, К) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников.
8	Все зоны и участки	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников. ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап.
5	Санитарно-гигиенические	ДЧ – И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт

	помещения	Предлагается обустройство во второй очереди.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, У) ДУ (С, Г) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя
8.	Все зоны и участки	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С,) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования
в рамках исполнения: Мероприятия по проведению работ по адаптации объекта не предусмотрены в целевых программах и планах

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется согласование со Ставропольской МО «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1	Территории, прилегающей к объекту	(Приложение 1)	на __ л.
2	Входа (входов) в здание	(Приложение 2)	на __ л.
3	Путей движения в здании	(Приложение 3)	на __ л.
4	Зоны целевого назначения объекта	(Приложение 4)	на __ л.
5	Санитарно-гигиенических помещений	(Приложение 5)	на __ л.
6	Системы информации (и связи) на объекте	(Приложение 6)	на __ л.
7	Результаты фотофиксации на объекте		на __ л.
8	Позтажные планы, паспорт БТИ		на __ л.
9	Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)		на __ л.

Нехаева
Марина
Евгеньевна

Заведующий МБДОУ д/с № 29



СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев
Владислав
Сергеевич

Председатель Ставропольской
МО «Всероссийское общество
инвалидов»



**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №29 города Ставрополя,
расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 57 А.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ ФОТО	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1-3	Нарушено асфальтовое покрытие	К, О,	Обустройство во второй очереди, т.к. требует сложных технических решений (здание 1964г. постройки, данные условия не предусмотрены)	Обустройство плавного съезда, с дальнейшим проведением работ
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1-7,	На территории по пути основного движения бордюрного камня тротуарной плитки и асфальтного покрытия частично неудовлетворительное	К, О, С	Решение об обустройстве предлагается отнестись на третий этап, т.к. требует значительных затрат времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.	Замена (ремонт) асфальтного покрытия, тротуарной плитки и бордюрного камня на территории
				Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей.	С	Обустройство в первой очереди.	Провести оснащение тактильными средствами покрытие пешеходных путей на расстоянии не менее 0,8

								метров от входного узла.
1.3	Лестница (наружная)	нет	6-8	Нет необходимости.	Г, К, О, С, У	-	-	
1.4	Пандус (наружный)	нет	6,10	Нет необходимости.	К	-	-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет		Отсутствуют специальные парковочные места для автотранспорта инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди.	Выделить не менее одного специализированного м/места для транспортных средств инвалидов, передвижающихся на кресле-коляске по согласованию с комитетом городского хозяйства.	
1.6	Места отдыха	нет	1-6	На территории на основных путях движения не предусмотрены места отдыха, доступные для МГН	К, О, С	Обустройство в третьей очереди, поскольку производство этих работ возможно только после замены (ремонта) имеющегося асфальтного покрытия	Обустроить места отдыха, доступные для МГН, в соответствии с требованиями пп 4.3.1-4.3.3 СП 59.13330.12	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1-10	Наличие отдельных барьеров полной доступности для отдельных категорий инвалидов.	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
---	--	-------------------	--

Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ (С, К) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников.	1-10	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
---	--	-------------	---

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 29 города Ставрополя,
расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 57 А.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	8-9	Проступи и подступенки на входах в учреждение выполнены с нарушением имеющихся нормативов Имеющиеся поручни либо отсутствуют, либо не соответствуют действующим техническим требованиям, не являются двухсторонними	О, С	Обустройство в первой очереди.	Произвести реконструкцию как минимум двух лестниц в здание. Заменить одиночные (двойные) ступени плавными съездами с уклоном не более 8%.
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные	С	Обустройство во второй очереди, поскольку производство этих работ возможно только после замены (ремонта) имеющейся входных групп	Установить двухсторонние и разделительные поручни на высоте 0,7-0,9м с завершающей закругленной частью поручня длиной марша на 0,3м.
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные	С	Обустройство во второй очереди, поскольку производство этих работ возможно только после	Разместить тактильно-контрастные указатели, а также контрастные полосы на первой и последней

				указатели, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях марша.			замены имеющейся входной группы (ремонта)	ступенях лестничного марша
2.2.	Пандус (наружный)	нет		Отсутствует доступ в учреждение инвалидам, перемещающимся на кресле-коляске	К		Обустройство в первой очереди	Обустроить пандусы с уклоном в 5%, по краям марша предусмотреть бортики, а также ограждения с поручнями.
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть		Размеры не всех входных площадок не соответствуют предъявляемым требованиям относительно размеров	К		Обустройство в первой очереди	Произвести реконструкцию обустраиваемых входных площадок, увеличив их площадь для обеспечения разворота кресла-коляски в сравнении с открываемой дверью
2.4	Дверь (входная)	есть	8,10	Отсутствует маркировка доступного входа и знака, указывающего на доступность здания	Г, К, О, С, У		Обустройство в первой очереди	Выполнить мероприятия, направленные на обеспечение опознавание входных дверей и установку знака
				Имеется завышенный перепад высоты порогов дверей	К		Обустройство в первой очереди	Занизить перепад высоты порогов, довести до нормативно разрешённого 0,014м.
2.5	Тамбур	есть	10	Ширина не всех тамбуров не соответствует предъявляемым требованиям, присутствует разность отметок тамбура в	Г, К, О, С, У		Обустройство в первой очереди	Свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура, устранить несоответствие ширины тамбуров при реконструкции здания или проведения капитального ремонта.

				сравнении с прилегающей поверхностью	Г, К, О, С, У			Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий.
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	7-11	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г, К, О, С, У				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны обслуживающего персонала. ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Объект недоступен.	8-11	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Мероприятия по обустройству (адаптации) элемента во второй очереди

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №29

города Ставрополя,

расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 57 А.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		На дверных ручках опасных помещений (вентиляционных узлах, щитах освещения) отсутствуют дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности	Г, К, О, С, У	Мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди	На дверных ручках опасных помещений (вентиляционных узлах, щитах освещения) установить дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности
				В вестибюле отсутствуют звуковые информаторы для людей с недостатками зрения и текстофоны для посетителей с дефектами слуха	С, Г	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств.	Установить в вестибюле звуковые информаторы для людей с недостатками зрения и текстофоны для посетителей с дефектами слуха
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		Отсутствуют технические средства	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Разместить технические средства информирования,

				информирования, ориентирования и сигнализации, не оборудованы двухсторонними поручнями			информирования и ориентирования сигнализации, оборудовать двухсторонними поручнями	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	11	Лестничный марш первого этажа обустроен аппарелью. Отсутствует доступ к элементам зоны целевого назначения объекта даже на 2 этаже	К	Предлагается обустройство в третьей очереди, как требующее больших средств.	Приобрести лестничный ступенькоход для обеспечения доступа ко всем целевым зонам назначения	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		Полностью отсутствует доступ к элементам зоны целевого назначения объекта на 2 этаж	К, О	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	При проведении капитального ремонта, реконструкции установить стационарные (внутренние или наружные) подъемные платформы.	
3.5	Дверь	есть		Отсутствуют дублированные рельефные знаки, информирующие обозначения помещений	Г, К, О, С, У	Мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов	Установить дублированные рельефные знаки, информирующие обозначения помещений	
				На дверях отсутствуют фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто»	К	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап.	Установить на входных дверях фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто»	
				Отсутствует механизм, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей	К	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап.	Установить механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.	

			Нижняя часть не защищена противоударной полосой	К	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап.	Установить в нижней части двери до высоты 0,3 м. от уровня пола противоударную полосу
			Не нанесена яркая контрастная маркировка	К, О, С	Мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам отдельным категориям инвалидов	Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 01 м. и шириной не менее 0,2 м.)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Отсутствие доступного эвакуационного выхода, безопасной зоны	К, О	Решение об обустройстве путей эвакуации со второго этажа предлагается отнести на третий этап.	Обустроить плавный съезд на эвакуационном выходе, уклоном не более 5-8%, создать безопасную зону на втором этаже.
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	С	Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
---	---	----------------------	--

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (К, О, Г, У) Соответствие нормативам функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников. ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.		ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в третьей очереди, как требующее сложных технических решений
---	--	--	--

І Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант І – зона обслуживания инвалидов

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №29 города Ставрополя,
расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 57 А
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Пороги и перепады высот в дверных проемах кабинетов превышают 0,015 м.	К	Решение об обустройстве предлагается отнестись на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ	Пороги и перепады высот в дверных проемах кабинетов привести к значению 0,015 м.
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	12-13	Отсутствуют места для зрителей в креслах-колясках и сопровождающих, для зрителей с нарушением		Обустройство в первой очереди	Оборудовать места для зрителей в креслах-колясках и сопровождающих, для зрителей с нарушением

				слуха, с нарушением зрения (в том числе, в сопровождении собаки-проводника), для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата				слуха, с нарушением зрения (в том числе, в сопровождении собаки-проводника), для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата
4.3	Прилавокная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	12-13	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ к зоне целевого назначения объекта.	Проведение перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	ранее

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания (целевого)	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов		ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести

посещения объекта)	ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников. ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.		на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ
-----------------------	--	--	---

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 29 «а» города Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 57 «а».

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	18	Размеры кабины уборной составляют меньше разрешённых (2,2х2,25м.)	К	Обустройство в первой очереди	Произвести реконструкцию имеющейся уборной, сделав её универсальной и доступной
				В уборной не установлены стационарные и откидные опорные откидные поручни, поворотные или откидные сиденья	К, О	Обустройство во второй очереди, после реконструкции санитарно-бытового помещения	Установить стационарные и откидные опорные откидные поручни, поворотные или откидные сиденья
				Отсутствует система тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи	Г, К, О, С, У	Обустройство во второй очереди, после реконструкции санитарно-бытового помещения	Оборудовать систему тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи

5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	Отсутствует доступная душевая комната	К, О, С	Обустройство в первой очереди	Обустроить доступную душевую комнату, установить поддон (трап), сиденье, поручни, обеспечить наличие свободной зоны
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	18	Наличие физических, информационных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (С) Основные требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны обслуживающего персонала ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.	18	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.